

## **Wichtige Informationen**

Voraussetzung für das Update ist eine vollständig installierte WinBass\_II Version 1.08 ab Build 25. Das Update liefert die WinBass\_II Version1\_08 Build 45.

Die auf den Rechner vorhandene Motordatenbank unter Winbass\_II/BIN/DB\_Motor\_WBII.mdb wird beim Ausführen des Updates unbenannt in DB\_Motor\_WBII.bak. Wenn hier individuelle Motoren angelegt wurden, dann können Sie einzeln über die Importfunktion von WinBass II in die neue Motordatenbank übernommen werden.

## **Important information**

Requirement for the update is an complet installed WinBass\_II version 1.08 from Build 25. The update supplies the WinBass\_II Version1\_08 Build 45. The existing motor data set on the computer in the directory Winbass\_II / IS / DB\_Motor\_WBII.mdb is undesignated to DB\_Motor\_WBII.bak during the update. If you have implemented in the motor data set individual motor datas, you can import this datas with the import function from WinBass II in the new motor data set.